



VW (Volkswagen) / Tiguan / Tiguan 2.0 TDI 4Motion / 2 l / 110 kW / 01/2016 - / DFGA

Data 19 lut 2020 18:09

Numer zlecenia

Nr rejestr. KTA 80377

VIN

Przebieg 79925KM

Pierwsza rej.

Monter

Telefon (służbowy)

Numer klienta

Telefon (prywatny)

Plany konserwacji

Podsumowanie		Godziny	Godziny (automatyczna skrzynia biegów)	
Przegląd główny				
Połączenie wymiany oleju z przeglądem serwisowym		0.90		
Łącznie		0.90	0.00	
Wymagane części zamienne		Jednostka	Wartość	Zastosowano
Olej silnikowy				
Temperatura otoczenia			Wszystkie temperatury	
Klasa lepkości oleju silnikowego		SAE	5W-30	
Klasyfikacja oleju silnikowego		OEM	VW 507.00	
Olej silnikowy z filtrem (ami)		Litry	4,7	
Filtr oleju silnikowego				
Filtr oleju silnikowego				

Czynności	Notatki/wartości pomiarowe	OK	Nie OK	Usunięte
Pokaż wszystkie uwagi Zamknij wszystkie uwagi				



VW (Volkswagen) / Tiguan / Tiguan 2.0 TDI 4Motion / 2 l / 110 kW / 01/2016 - / DFGA

SAMOCHÓD OPUSZCZONY

Wzmocniacz siły hamowania - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Sygnal dźwiękowy - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Układ mycia i wycierania reflektorów - sprawdzanie/ustawianie		✓		
Kierunkowskazy/światła awaryjne - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Układ oświetlenia - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Regulacja zasięgu reflektorów - sprawdzanie		✓		
Reflektory - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Układ spryskiwaczy/wycieraczek - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Zbiornik dodatku do paliwa systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) (AdBlue) - sprawdzanie/uzupełnianie Pokaż uwagi		✓		
Przednia szyba/tylna szyba/boczne szyby - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Działanie hamulca postojowego - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Stan akumulatora/gęstość względna - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Rurki odpływowe odsuwane dachu słonecznego - sprawdzanie/wskazówki		✓		

Samochód całkowicie podniesiony

Olej silnikowy - nieszczelność - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Olej silnikowy - spuszczenie/napelnianie		✓		
Filtr oleju silnikowego - wymiana		✓		



VW (Volkswagen) / Tiguan / Tiguan 2.0 TDI 4Motion / 2 l / 110 kW / 01/2016 - / DFGA

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów wycieka - sprawdzanie/wskazówki				
Przeguby krzyżowe wałka napędowego - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Olej mechanizmu różnicowego z tyłu - nieszczelność - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Wyciek oleju z przekładni z podwójnym sprzęgłem - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Przewody i węże pod pojazdem - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Wyciek oleju z przekładni ręcznej - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Samochód częściowo podniesiony				
☑ Klocki hamulcowe z przodu - sprawdzanie/wskazówki		✓		
☑ Tarcze hamulcowe z przodu - sprawdzanie/wskazówki		✓		
☑ Klocki hamulcowe z tyłu - sprawdzanie/wskazówki		✓		
☑ Tarcze hamulcowe z tyłu - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Hydrauliczny układ hamulcowy - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Stan opon - sprawdzanie/wskazówki		✓		
☑ Ciśnienie w oponach - sprawdzanie/ustawianie		✓		
System monitorujący ciśnienie w oponach - zerowanie		✓		
Komora silnika				
Zbiornik płynu do spryskiwaczy - sprawdzanie/uzupełnianie		✓		



VW (Volkswagen) / Tiguan / Tiguan 2.0 TDI 4Motion / 2 l / 110 kW / 01/2016 - / DFGA

Zbiornik płynu hamulcowego - sprawdzanie/uzupełnianie		✓		
Płyn chłodzący/dodatek przeciwzamarzający silnika - sprawdzanie/uzupełnianie		✓		
Przewody i węże w przedziale silnikowym - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Kontrola końcowa				
☒ Wskazanie terminu przeglądu - zerowanie		✓		
Ustawienie reflektorów - sprawdzanie/ustawianie		✓		
Data ważności środka uszczelniającego do opon (__/__/20__) - sprawdzanie/wskazówki		✓		
Jazda próbna				
Charakterystyka jazdy/praca/działanie pojazdu - sprawdzanie/wskazówki		✓		

Czynność konserwacyjna dodatkowego planu konserwacji

Uwagi

Data

Podpis



Dane urządzenia	Beissbarth GmbH BD600			Wersja programu	TL V2.84/SL V3.52
Numer homologacji				Następna kalibracja	
Numer seryjny	935603346_01_E	0002492			
Dane urządzenia	Beissbarth GmbH SA600			Wersja programu	TL V2.84/SL V3.52
Numer homologacji				Następna kalibracja	
Numer seryjny	935603346_03_E	0013932			

pojazd do 3,5t

Producent

Model

Data rejestracji

Przebieg

Numer nadwozia

Numer rejestracyjny

Numer klienta

Numer zamówienia

P_00003349

Wyniki testu zawieszenia

	Przednia oś			Tylna oś		
	po lewej	różnica	po prawej	po lewej	różnica	po prawej
Częstotliwość drgań	17 Hz	1 Hz	18 Hz	20 Hz	0 Hz	20 Hz
Przyczepność	71 %	0 %	71 %	62 %	6 %	66 %
Masa koła	523 kg		486 kg	409 kg		369 kg
Masa osi	1009 kg			778 kg		
Początek pomiaru	19.02.2020 16:21:49			Koniec pomiaru 19.02.2020 16:25:28		

Wyniki testu hamulca roboczego

	Przednia oś 4x4			Tylna oś 4x4		
	po lewej	różnica	po prawej	po lewej	różnica	po prawej
Owalizacja						
Opor toczenia	286 N		127 N	178 N		78 N
Siła hamowania	3395 N	12 %	3838 N	2447 N	0 %	2455 N
Siła nacisku na pedał						
Masa	1009 kg			778 kg		

Wyniki testu hamulca postojowego

	Hamulec ustalający 4x4			Dopuszczalna masa całkowita	
	po lewej	różnica	po prawej	0 kg	
Owalizacja				Masa całkowita (zmierzona)	
Siła hamowania	2457 N		2396 N	1787 kg	
Hamulec ręczny/nożny					
Początek pomiaru	19.02.2020 16:21:49			Koniec pomiaru 19.02.2020 16:25:28	

Podsumowanie

	Jest	Granica	Status
Test hamulców			
Różnica sił hamowania hamulca roboczego	12 %	25 <= %	prawidłowa
Różnica sił hamowania hamulca postojowego	2 %	50 <= %	prawidłowa
Całkowita skuteczność hamulca roboczego	69 %	58 >= %	prawidłowa
Całkowita skuteczność hamulca postojowego	28 %	16 >= %	prawidłowa
Owalizacja hamulca roboczego		25 <= %	
Test płyty poslizgu bocznego			
Przednia oś	-3 mm/m	-6 ... 6 mm/m	prawidłowa
Tylna oś	0 mm/m	-6 ... 6 mm/m	prawidłowa
Test zawieszenia			
Różnica przyczepności oś przednia	0 %	30 <= %	prawidłowa
Różnica przyczepności oś tylna	6 %	30 <= %	prawidłowa

Kontroler

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --